

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: PIC18F2331編譯](#)

[Subject: Re: PIC18F2331編譯](#)

[作者: cpob6377](#)

2020年05月06日 18:52:51

謝謝版大，軟體重灌後已解決問題

但目前遇到另一個問題

就是在寫Timer中斷的時候用以下的方式無法進到中斷副程式(timer0_isr(void))

```
#pragma code high_vector=0x08
void high_interrupt (void)
{
  _asm GOTO timer0_isr _endasm
}
```

```
#pragma code
```

```
#pragma interrupt timer0_isr
void timer0_isr (void)
{
  INTCONbits.TMR0IF = 0;
}
```

但是如過是在while(1)裡面寫if(INTCONbits.TMR0IF==1) timer0_isr();

這樣就可以正常進到副程式裡面去

用低優先0x18的寫法也試過了，也改過TMR0IP了，但用第一種寫法就是不會進去，覺得很奇怪，是寫法有誤嗎？