

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: PIC18F2331編譯](#)

[Subject: Re: PIC18F2331編譯](#)

作者: Ryang

2020年05月07日 17:30:17

除了中斷函數的設定外，請確認幾個地方是否有做到設定：

```
1. RCONbits.IPEN=1;      // Enable Interrupt Priority bit
   IPR1bits.TMR0IP=1;    // Set Timer0 for High Priority
   INTCONbits.GIEH=1;    // Enable High Priority Interrupt
```

2. Timer0 的初始設定？

參考一下 W401 教育訓練第二天的教材，練習 5-2 有詳細的中斷使用說明及範例程式。