

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F1824使用timer1內部時間震盪的問題

Subject: Re: PIC16F1824使用timer1內部時間震盪的問題

作者: AdamSyu

2020年05月22日 10:39:33

沒猜錯的話，應該是Compipler版本問題，XC8在v1.34版後，架構上有些重大變化。舊的專案可能無法直接使用。建議改用XC8 v1.34版本試試看...