

您設計產品時的好朋友！



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: [使用APP025的DEMO.C 導入MPLAB X IDE的問題](#)

Subject: Re: [使用APP025的DEMO.C 導入MPLAB X IDE的問題](#)

作者: keymi

2020年05月22日 11:30:05

使用你建議的方式將編譯版本改成v1.34，但程式都會卡住。

於是回到最初沒加LCD的CODE，

單純使用Time2作LED左右移動，

問題出現：

在程式都沒變動的情形下，

使用V1.34編譯的程式，燒錄後不會產生Time2中斷，LED不動。

使用V2.05編譯的程式，LED可以正常左右移動。

這問題是.....? 何解?

```
char bb=1;
while (1)
{
    // Add your application code
    if(TM2_Act==1)
    {
        if(bb & 0x01)
        {
            if(PORTD<128)
                PORTD=(PORTD<<1);
            else
            {
                bb += 1;
                PORTD=(PORTD>>1);
            }
        }
        else
        {
            if(PORTD>1)
                PORTD=(PORTD>>1);
            else
            {
                bb += 1;
                PORTD=(PORTD<<1);
            }
        }
        TM2_Act=0 ;
    }
}
```

附加檔案：

XC8.jpg(11.69 KB)

XC8

- XC8 (v2.05) [C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.05\bin]
- XC8 (v1.34) [C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.34\bin]