

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: XC.h中MCU的h檔 路徑不正確

Subject: Re: XC.h中MCU的h檔 路徑不正確

作者: news9801

2020年05月22日 16:34:11

這次應該是找到問題了，一個問題弄了一整天也是滿累的，想說乾脆放棄就用XC16 V1.23算了，

- 1.目前從你的專案點選右鍵選擇Properties
- 2.點選XC16(Globle Option)
- 4.看到一個override default device support標題
- 5.將「Do not override」改成「Compiler Location」

這時候就正常了，用ctrl + 左鍵點選你的.h檔名稱也可以正常叫出來，不會出現找不到的問題

找了國外的microchip論壇好像也有很多人出現這個問題，但是都沒解決