

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F1824使用timer1內部時間震盪的問題

Subject: Re: PIC16F1824使用timer1內部時間震盪的問題

作者: 111

2020年05月25日 10:17:26

剛剛使用XC8在v1.34版、XC8在v1.37版、XC8在v2.20版，還是一樣問題。

會是我的時間標頭檔在這PIC16F1824沒有嗎，如果刪掉時間它又會顯示include<delays.h>->error:
(141) can't open include file "timers.h": No such file or directory，本身也需要ADC轉換，
標頭檔#include<adc.h>也是一樣問題