

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: PIC18F4520燒錄問題](#)

[Subject: Re: PIC18F4520燒錄問題](#)

作者: zmcx16

2010年02月15日 15:45:23

不好意思問題已經解決了，試了釵h次才知道因為我是用額外的燒錄器燒錄，所以不能直接用mplab ide的configuration Bits設置，要直接寫pragma config 在code設置才行，問題解決了真是謝謝大家，今天終於成左熔臚@次燒錄了~~希望以後能請各位大大繼續指教~~