

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: PIC16F818內部振盪問題?](#)

[Subject: Re: PIC16F818內部振盪問題?](#)

作者: tpetonyfu

2004年07月01日 00:57:49

請問您用的是 Int\_RC(4MHz) or Int\_OSC(31KHz-8MHz) switching by OSCCON. 請說明之. 謝謝!