

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 16-bit PIC/dsPIC](#)

[Topic: 使用MPLAB X修改dsPIC33FJ32MC204修改成DSPIC33FJ12MC202](#)

[Subject: 使用MPLAB X修改dsPIC33FJ32MC204修改成DSPIC33FJ12MC202](#)

作者: twvan

2017年01月06日 15:06:21

dsPIC33FJ32MC204修改成DSPIC33FJ12MC202

用MPLAB X Compiler出現附件PIC訊息

有將 dsPIC33FJ32MC204.H 改為 DSPIC33FJ12MC202.H

PIN腳也有修改

但Compiler時出現錯誤訊息

在Makefile-default.mk出現錯誤訊息

請問如何修改

請各位前輩多多幫忙一下

附加檔案:

213.jpg(552.71 KB)

