

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC \(請註明使用元件編號\)](#)

Topic: PIC18F4580 CAN問題

Subject: Re: PIC18F4580 CAN問題

作者: p16041164

2017年01月06日 16:12:26

我有用示波器去觀看CAN Tx接腳的輸出波型,發現Tx輸出波型在訊號Low到High的時候不是完整的方波,原本使用的MCP2551也有同樣情形,但是High到Low卻沒有這個情況。

於是我在Tx接腳接上Pull Up電阻之後,CAN就可以正常收發,請問接上Pull Up電阻會在Bus Off無法正常關閉壞掉的節點嗎?或是會造成其他影響?