

# 您設計產品時的好朋友！



Forum: [32-bit PIC](#)

Topic: [有關LCM影像問題](#)

Subject: [有關LCM影像問題](#)

作者: LoverTech

2017年01月17日 12:08:18

先進同好您好：

MPLAB X V3.45

XC32 V1.42

Harmony V1.6

LCC 4.3" 480X272

畫面左邊出現類似鬼影現象

我嘗試改了很多參數，都無法解決，請問有哪位先進幫忙指導指導，3Q3Q

附加檔案：

ALIM1854.JPG(104.51 KB)

