

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 16-bit PIC24/dsPIC](#)

Topic: 老鳥的問題

Subject: Re: 老鳥的問題

作者: Edison_yu

2017年03月10日 12:21:27

0X50 = 0B01010000

0XA0 = 0B10100000

兩者SHIFT了一位喔~~

不知道您的I2C Slave address為多少?

I2C Address的寫法是bit7-bit1為address然後bit0為R/W,
是不是這裡有錯呢?