

# 您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC \(請註明使用元件編號\)](#)

Topic: PIC16F1455目前使用遇到的問題?

Subject: Re: PIC16F1455目前使用遇到的問題?

作者: guncen

2017年04月12日 18:33:52

首先感謝Ryang和timijk的指導,  
我照著修改新增

```
ANSELA = 0;
```

```
ANSELC = 0;
```

也照著

```
//RCIF = 0;
```

```
RCSTA = 0x90; // 通常最後才啟動
```

測試後情況是一樣的,

今天我另外新增一隻IO腳做輸入訊號控制同一隻輸出腳位,

測試後新增的腳位是可以改變輸出腳位的,但是UART傳送的卻是沒有改變輸出腳位的,DEBUG模式中,是都可以改變輸出腳位狀態的,這個結果很令人無言,不知還有其他可能需要注意的部分嗎?