

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 16-bit PIC/dsPIC](#)

[Topic: MCP9808 Alert 問題](#)

[Subject: Re: MCP9808 Alert 問題](#)

作者: AdamSyu

2017年04月19日 23:24:16

先確認一下, Alert Pin 是, Open-Drain,
有接提升電阻嗎?