

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 16-bit PIC/dsPIC \(請註明使用的元件標號\)](#)

Topic: MCP9808 Alert 問題

Subject: Re: MCP9808 Alert 問題

作者: timijk

2017年04月20日 17:18:10

CONFIG, Bit 1 設為0 的話 觸發是 L (內定值)