

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: 18f47k40 陣列宣告問題](#)

[Subject: Re: 18f47k40 陣列宣告問題](#)

作者: a0135600

2017年07月10日 17:05:22

感謝各位先進之前的幫忙，
我最近在國外的論壇找到陣列問題的解決方式

Project properties>>XC8 linker>>Additional options>>Errata>>+nvmreg.

我不太清楚代表什意思，但之前的問題解決了，
但又出現了新的問題，一但使用EEPROM，
不但無法寫入，並且會變的跟之前一樣無法讀取到陣列，
想請問這個問題要如何解決，謝謝。