

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 16-bit PIC24/dsPIC](#)

[Topic: dsPIC33FJ256MC710 UART RX收不到](#)

[Subject: dsPIC33FJ256MC710 UART RX收不到](#)

作者: oneway1026

2017年08月03日 15:50:42

想用PIC收取ESP8266-ESP01 WIFI模組 TX傳出的字串
我用終端機程式REALTERM 都可以順利收到
用ESP8266-ESP01 就沒辦法收到
PIC已經換過兩個了 確認弁郎膨`
也用示波器看過 WIFI模組傳出來的訊號也正常
還會有什麼原因會導致這種狀況發生？