

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: MPLAB X IDE v3.2 + xc8 v1.38 一直Compiler 有誤，請協助

Subject: Re: MPLAB X IDE v3.2 + xc8 v1.38 一直Compiler 有誤，請協助

作者: hjchen

2017年09月02日 21:24:58

Dear hann_mh :

我下載xc8 ver.1.41 仍有誤。程式無誤，或陶]定上有誤。Error message 如附件之Err.bmp 或如下之error。煩請再次指正為何？

```
PWM_100K.c:1: warning: (228) illegal character (0xFFFFFFFF)
make[2]: *** [build/default/production/PWM_100K.p1] Error 1
PWM_100K.c:2: warning: (374) missing basic type; int assumed
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
PWM_100K.c:2: error: (314) ";" expected
(908) exit status = 1
nbproject/Makefile-default.mk:94: recipe for target
'build/default/production/PWM_100K.p1' failed
make[2]: Leaving directory 'F:/XMPLAB/PWM_100K/PWM_100K.X'
nbproject/Makefile-default.mk:78: recipe for target '.build-conf' failed
make[1]: Leaving directory 'F:/XMPLAB/PWM_100K/PWM_100K.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
make: *** [.build-impl] Error 2
```

BUILD FAILED (exit value 2, total time: 563ms)