

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC \(請註明使用元件編號\)](#)

Topic: MPLAB X IDE v3.2 + xc8 v1.38 一直Compiler 有誤, 請協助

Subject: Re: MPLAB X IDE v3.2 + xc8 v1.38 一直Compiler 有誤, 請協助

作者: Ryang

2017年09月04日 14:07:59

本網站不支援 rar 的壓縮格式, 請改用 zip 的格式。

引用:

```
PWM_100K.c:2: error: (314) ";" expected  
(908) exit status = 1
```

檢查一下 314 行是否有多打或漏掉了 ";" 分號?