

您設計產品時的好朋友！



Forum: [16-bit PIC24/dsPIC](#)

Topic: [dsPIC30f4011_DAC晶片傳輸](#)

Subject: [Re: dsPIC30f4011_DAC晶片傳輸](#)

作者: s1012962

2017年09月08日 13:51:48

版主您好：

我將訊號收集三秒，在大概第二秒時，將MCLR腳接到地而呈現如附圖的情況，這是否代表雜訊不是由dsPIC30F4011產生的？

附加檔案：

deMCLR.JPG(36.17 KB)

