

# 您設計產品時的好朋友！



[Forum: 16-bit PIC24/dsPIC](#)

[Topic: FFT 範例程式執行問題](#)

[Subject: FFT 範例程式執行問題](#)

作者: tako280

2017年10月19日 18:02:56

請問我使用dspic33ep256mc202，跑FFT範例程式(CE018)，  
在除錯模式下會出現以下訊息，並停止  
\_\_defaultinterrupt ()@ compiler generated location: 0x2fa  
燒錄到晶片中也無法執行，

若使用相同程式跑在dspic30f6014，將可正常運作，

程式中並未設定任何中斷，

請問問題為何，如此解決此問題呢，謝謝。