

# 您設計產品時的好朋友！

---



Forum: 8-bit PIC

Topic: PIC18F66K22-I/PT 奇怪現象

Subject: Re: PIC18F66K22-I/PT 奇怪現象

作者: 52031

2017年11月06日 11:49:22

之前有用APP001 然後IC是PIC18F4520也有發生過這問題。也找了很多資料但都沒解答。最後是自己亂試發現到去改Configuration bits(印像中是改Configure 2裡的ON OFF)可以解決這個問題。至於為甚麼請高手解答吧...