

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: [用MPLAB開發PIC16F15354的編譯問題](#)

Subject: Re: [用MPLAB開發PIC16F15354的編譯問題](#)

作者: koh0716

2017年11月27日 00:05:09

感謝您的回覆

我有做一些防止HEF在燒錄時被覆貌熙]定

但我已有試過先把這設定和相關的命令刪除

還是一樣會在50%之後掛掉

我想有可能是BOOTBLOCK之類的設定造成

明天我會再檢查看看

屆時有問題還望您再不吝賜教