

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC18F66K22-I/PT 奇怪現象

Subject: Re: PIC18F66K22-I/PT 奇怪現象

作者: hann_mh

2017年11月30日 13:20:25

沒想到災難還沒結束！

EEPROM 可以讀資料，卻無法寫入，寫了一個測試程式 自 0x0000~0xffff 寫入再讀出

發現 只有是 xx00~ xx07 的資料寫入有效，其它都有問題！

示波器上看到是：

24C512 的 Addr. 0x50 (0xA0),

Hi byte Addr SDA 可正常產生 0x00~0xff,

Lo byte Addr SDA 只產生 0x00~0x07 之後，bit 7,6,5,4,3 都是0，
寫入Data 0x5A

所以只有 少數是正常，LCM 顯示的鐳是波器的結果是一致的。