

您設計產品時的好朋友！



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F716, 燒錄時奇怪的問題

Subject: Re: PIC16F716, 燒錄時奇怪的問題

作者: kazima

2017年12月30日 17:03:11

引用:

Alex_cai 寫道:

有看到

[http://www.microchip.com.tw/modules/n ... ASC&topic_id=5972&forum=1](http://www.microchip.com.tw/modules/n...ASC&topic_id=5972&forum=1)

網拍風險大, 請斟酌

右邊有代理商可以參考, 或是官網樣品申請

基本上, 我不會去懷疑是周邊電路的問題, 因為同一塊電路板, 一批可以, 另一批就不行, 如果是周邊電路的問題, 那應該是全部都無法燒錄才對吧.....

因為我所做的東西數量大多都很尷尬, 比樣品數量多, 但是又沒有大到成百上千顆, 這種數量級跟代理商買總是感覺怪怪的.....