

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 32-bit PIC](#)

Topic: PIC32MK1024MCF100沒有VBAT腳，無法用RTCC

Subject: Re: PIC32MK1024MCF100沒有VBAT腳，無法用RTCC

作者: hann\_mh

2018年02月14日 15:16:35

沒有VBat pin, 只能換IC.

或是把MCU VCC 加入電池電源內, MCU 進入sleep ,要增加耗電量及 DC power on/off 偵測.