

您設計產品時的好朋友！



Forum: [綜合應用](#)

Topic: PIC18F4520內部EEPROM無法寫入問題

Subject: Re: PIC18F4520內部EEPROM無法寫入問題

作者: hann_mh

2018年05月01日 20:46:38

XC8 寫法

```
eeeprom_write(0, Data_EEPROM);
```

0 = MCU eeprom addr. 0