

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 16-bit PIC24/dsPIC](#)

Topic: dsPIC30F4011 與 ICD2 連線問題

Subject: Re: dsPIC30F4011 與 ICD2 連線問題

作者: adanlin

2018年06月06日 09:28:18

引用:

Ryang 寫道:

之前這片板子有連線過嗎？ 接頭接觸 OK？ 元件有没有損壞呢？

1. 此開發板之前已有用過.
2. 接頭接觸也OK
3. MCU及石英晶體也換新的，以上情況都未改善

GOOGLE 有人說 MPLAB V7.5 則OK，我試試看