

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: 中斷問題-PIC16F1614

Subject: Re: 中斷問題-PIC16F1614

作者: Ryang

2018年06月07日 09:48:41

那就在進入 `while(1)` 前，將 GIE (Global Interrupt Enable) Bits 清為 0，將所有的中斷關閉。