

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: Bootloader與讀取Flash progrm問題](#)

[Subject: Re: Bootloader與讀取Flash progrm問題](#)

作者: hsien0212

2018年09月13日 15:31:16

謝謝Ryang提供的方式，我會試看看的，看哪一種方式比較適合我

你提到的EEPROM資料遺失問題

我用的是PIC16F1827，在Config.設定BOREN\_OFF與BORV\_19，看樣子我的Brown-Out Reset沒有打開

所以因開、關機電壓造成的EEPROM誤動作

謝謝你的提醒，不然每次處理這個問題，我只能說是MCU異常問題，原因不明，無解