

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 32-bit SAM\(ARM core\)](#)
Topic: ATSAM20J18 I2C slave問題
Subject: Re: ATSAM20J18 I2C slave問題
作者: Libra
2018年10月03日 12:00:32

十分感謝，會通知後台系統維護人員，目前測試過幾顆晶片型號(SAMD21/SAME54)，所有Generator出來的Code都有這個問題，謝謝！