

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: [MPLAB X build failed問題](#)

Subject: [Re: MPLAB X build failed問題](#)

作者: Ryang

2019年01月14日 11:06:18

引用:

a16450 寫道:

這是xc8 compiler內建的delay程式碼，試試看改寫到你的程式內
設定好震盪器頻率(_XTAL_FREQ)
可以參考compiler的使用手冊 差不多在349頁

感謝網友 a16450 的回覆。