

# 您設計產品時的好朋友！



Forum: [Microchip官方研討會, 課程活動相關](#)

Topic: APP-ESS17-2板上的ATTINY817無法燒錄

Subject: APP-ESS17-2板上的ATTINY817無法燒錄

作者: bluegr

2019年01月28日 08:58:29

您好！我目前遇到一個APP-ESS17-2板上的ATTINY817無法燒錄的問題：

之前使用ATMEL ICE都可順利燒錄除錯，而好像我在code裡面去寫了一些Fuse的設定後，APP-ESS17-2板上的ATTINY817就再也無法連接燒錄，會出現以下訊息的錯誤視窗:PDI physical timed out.  
Debugger command Activate physical failed.

Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power, security bit, and connections to the target device.

=====

而另外我有找其他網頁上的方法，是不是可以透過12V給RST腳位即可做Fuse的重置，但我拔掉APP-ESS17-2板上的R27後，再使用ATMEL ICE於Atmel studio 7中的Device Programming中的Use 12V UPDI activation，再按Read還是無效，請問先進是否可有其他方式或正確的方法來處理呢？

謝謝！