

您設計產品時的好朋友！



Forum: 8-bit PIC

Topic: 請教PIC16F15344 MCC設定

Subject: Re: 請教PIC16F15344 MCC設定

作者: dginlon

2019年06月04日 17:13:51

怎麼會有這樣的情況

RC0 輸出 TX1 也是輸出卻在同一隻腳

我懷疑你應該是換過 CHIP 導致

沒有多少設定 建議你 砍掉重練