

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: [請問有關SNAP除錯器使用問題](#)

Subject: Re: [請問有關SNAP除錯器使用問題](#)

作者: twmic

2019年06月06日 08:32:58

引用:

Ryang 寫道:

我們有測試一下 APP001跟 SNAP 的連線，發現只要是 5V 就會出此問題，將板子上面的電壓調整 3.3V 後就正常了。

X IDE 我用 v5.1 版本測試 因為 v5.1 以上才有支援 SNAP，元件是 PIC18F45K22。

哇!真的是這樣耶，超級感謝版主，終於解決了我困擾了好幾天的問題

但是有點不解，為什麼SNAP用相同的MCU PIC18F45K22在APP2025板子上是5V卻可以用？在APP001要3.3V才能用？

感恩!