

您設計產品時的好朋友！



Forum: [綜合應用](#)

Topic: [請問改裝ICD4電源供應器問題](#)

Subject: Re: [請問改裝ICD4電源供應器問題](#)

作者: a45899

2019年07月04日 09:19:34

版主，楊老師好！

對不起，沒說清楚，是其中有約25.9V AC的電源訊號。我用指針式和數位式電錶確認過

因為接上ICD4，有時造成無法識別 Target Board IC。想要改善此問題。

請參考附圖照片。

附加檔案：

ICD4PowerAC-Proble.jpg(123.92 KB)



