

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: PIC18F2331編譯](#)

[Subject: Re: PIC18F2331編譯](#)

作者: Ryang

2020年04月27日 11:43:23

說真的，你這問題還蠻奇怪的？編譯程式及Linker 都正常使用 C18 的設定。但最後怎會調出 PICC18 CHIPINFO 的編譯器呢？

CHIPINFO 只使用在 Hi-TECH PICC18 及 XC8 裡，主要是提共 MCU 的連結用訊息。而 C18 只會使用 lkr 的連結描述檔。

請再檢查一下你的專案設定是否只使用 C18 v3.47 來做編譯。