

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 16-bit PIC24/dsPIC](#)

[Topic: dsPIC33FJ與兩顆不同輸入電壓spi通訊問題](#)

[Subject: Re: dsPIC33FJ與兩顆不同輸入電壓spi通訊問題](#)

作者: Ryang

2020年05月20日 15:24:13

輸入沒問題，但輸出還是 3.3V 怕構不到人家的高準位門檻值。

不是高阻抗問題，是腳上是否有 ESD 保護二極體，超過 $3.3V + 0.6V$ 時就會導通放電。