

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: pic18f46k40 datasheet 標示錯誤

Subject: Re: pic18f46k40 datasheet 標示錯誤

作者: gospel08

2018年01月04日 11:10:19

引用:

Ryang 寫道:

再三驗證其他相容腳位的元件及檢查一下 TQFP 腳位圖，MCC 的腳位標示是正確的，Data Sheet 裡將誤將 QFN 腳位標示成 TQFP 的腳位。

造成您的損失說聲抱歉。會向總公司反映的。

正確的 TQFP 腳位如附件所示的 TQFP-44 Pin

OK~ QFN44的RD0跟RD1似乎也標反了，再麻煩你們檢查一下喔。